

Annexe 4 – Périmètre intérieur



Dans les deux photos : on aperçoit la détérioration du bas des murs intérieurs au périmètre du bâtiment où il y a infiltration d'eau, ainsi que les fissures dans le plancher de béton.





Fissure béante (affaissement) dans la dalle de béton du plancher où l'eau s'infiltré au printemps