

## Annexe 6 – Électricité, chauffage et risques d'incendie



Le filage est exposé aux infiltrations d'eau, ce qui augmente les risques d'incendie.





Le bois de charpente, apparent sur le mur arrière, abrite un panneau électrique et ne permet pas d'offrir une résistance au feu de 45 minutes.



Dans les deux photos, on aperçoit les rhéostats et plinthes électriques du bâtiment, datant d'une autre époque.

