

Annexe 2 - Le bas des murs extérieurs



Sur les deux photos : on aperçoit une bande d'isolant rigide expansé, friable et non protégé au bas du mur.

