

Annexe 3 - L'entretoit



L'état lamentable des soffites en bois aux corniches



L'isolant en laine, humide et moisi, s'effrite et s'affaisse dans l'entretoit.



Le revêtement métallique des fascias et le bois qu'il recouvre sont en très mauvais état par endroits.