

Annexe 5 – Plafonds et murs intérieurs



Dans les deux photos : on aperçoit des traces de moisissures dues à l'infiltration d'eau, et un affaissement des tuiles de plafond.

